

EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIIVA

| Datum | Izdavanje goriva Mjesto | Vrsta goriva | Vrsta maziva | Lit. | Kg. | Potpis |
|-------|----------------------------|--------------|--------------|------|-----|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Obrazac putnog naloga za putničko vozilo (PN-3)

Prevoznik, pravno ili fizičko lice Doo Korner Agencija
 Mjesto i datum izdavanja Zem - 01.01 1923

Serijski broj:

PUTNI NALOG ZA PUTNIČKO VOZILO 722997

Marka i tip putničkog vozila STRAZL X8124
 Registarske oznake BECH 109 Broj sjedišta J
 Prezime i ime vozača ANTOVIĆ MILIŠKO
 Relacija Zem - ZORNJA - POPRVAČ BR
 Vrijeme važenja putnog naloga



Broj i datum potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila
 (potpis ovlaštenog lica za izdavanje putnog naloga)

Vozilo primio bez vidljivih nedostataka (potpis vozača) [Signature]
 Vozilo je tehnički ispravno za vožnju (potpis odgovornog lica za tehničku ispravnost) [Signature]



NAPOMENA:

EVIDENCIJA KRETANJA VOZILA, PROVEDENOG VREMENA I UČINKA KOJU VODI VOZAČ

| 1 | Datum | 2 | Stanje brojila | 3 | Relacija kretanja i zadržavanja vozila | 4 | Polazak | 5 | Dolazak | Vrijeme vožnje | | | | Vrijeme stajanja | | | km | | 14 | Prevezeni putnici | 15 | Primjedbe |
|-----------------------|-------|--------|----------------|---|--|---|---------|---|---------|----------------|---|---|---|------------------|----|----|----|--|----|-------------------|----|-----------|
| | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 201 | | 188871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | | 188317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | | 188343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | | 188331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 | | 188385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | | 188127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1701 | | 188451 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1801 | | 188570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | | 188194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2301 | | 188816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO PO EVIDENCIJI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAPOMENA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA

Obrazac putnog naloga za putničko vozilo (PN-3)

Prevoznik, pravno ili fizičko lice DDO DOMINIKIJE PRAVNIKSI
 Mjesto i datum izdavanja BAR 0101 2023

Serijski broj

PUTNI NALOG ZA PUTNIČKO VOZILO

722999

| Izdavanje goriva | | Vrsta goriva | Vrsta maziva | Lit. | Kg. | Potpis |
|------------------|--------|--------------|--------------|------|-----|--------|
| Datum | Mjesto | | | | | |
| POTROŠNJA | | | | | | |
| Po normi | | | | | | |
| Stvarna | | | | | | |
| + - | | | | | | |

NAPOMENA:

Vrijeme važenja putnog naloga

Marka i tip putničkog vozila ŠKODA FABIA

Registarske oznake B2-C3-159 Broj sjedišta 5

Prezime i ime vozača ĐAVONI ĐENGAU

Relacija BAR - LOKA



(potpis ovlaštenog lica za izdavanje putnog naloga)

Broj i datum potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila

Vozilo primio bez vidljivih nedostataka

(potpis vozača)



Vozilo je tehnički ispravno za vožnju

(potpis odgovornog lica za tehničku ispravnost)

EVIDENCIJA KRETANJA VOZILA, PROVEDENOG VREMENA I UČINKA KOJU VODI VOZAČ

| 1 | Datum | 2 | Stanje brojila | 3 | Relacija kretanja i zadržavanja vozila | 4 | Polazak | 5 | Dolazak | Vrijeme vožnje | | | Vrijeme stajanja | | | km | | 14 | 15 |
|---|-------|---|----------------|---|--|---|---------|---|---------|----------------|---|---|------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UKUPNO PO EVIDENCIJI:

NAPOMENA:

EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA

Obrazac putnog naloga za putničko vozilo (PN-3)

| Izdavanje goriva | | Vrsta goriva | Vrsta maziva | Lit. | Kg. | Potpis |
|------------------|--------|--------------|--------------|------|-----|--------|
| Datum | Mjesto | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| POTROŠNJA | | Po normi | | | | |
| | | Stvarna | | | | |
| | | + - | | | | |

NAPOMENA:

Prevoznik, pravno ili fizičko lice: DDO KONVINKTIVE DEJAVIČEVOST

Mjesto i datum izdavanja: BAR 01.01.2023

Serijski broj:

PUTNI NALOG ZA PUTNIČKO VOZILO

722998

Marka i tip putničkog vozila: Pežo 406

Registarske oznake: BZ-EB-096 Broj sjedišta: 5

Prezime i ime vozača: Popović Klesjovića

Relacija: BAR - KALAL - RODGORIJA - BAR

Vrijeme važenja putnog naloga:



(potpis ovlaštenog lica za izdavanje putnog naloga)

Broj i datum potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila

Vozilo primio bez vidljivih nedostataka

(potpis vozača)

Vozilo je tehnički ispravno za vožnju



(potpis odgovornog lica za tehničku ispravnost)

EVIDENCIJA KRETANJA VOZILA, PROVEDENOG VREMENA I UČINKA KOJU VODI VOZAČ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vrijeme vožnje | | | Vrijeme stajanja | | | km | | 14 | 15 |
|--------|----------------|--|---------|---------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Datum | Stanje brojila | Relacija kretanja i zadržavanja vozila | Polazak | Dolazak | Vrijeme (5-4) | Odmori u toku vožnje | Zadržavanje na parkingu | Kvarovi na vozilu u toku vožnje | Smetnje na putu | Ostala zadržavanja | Sa putnicima | Bez putnika | Prevezeni putnici | Primjedbe |
| 18.01. | 333213 | Lovrat | 7:42 | 11:42 | | | | | | | | | | |
| 17.01. | 333234 | Lovrat | 7:42 | 11:42 | | | | | | | | | | |
| 14.01. | 333251 | Lovrat | 7:42 | 11:42 | | | | | | | | | | |
| 19.01. | 333269 | Lovrat | 7:42 | 11:42 | | | | | | | | | | |
| 20.01. | 333285 | Lovrat | 7:42 | 11:42 | | | | | | | | | | |
| 21.01. | 333285 | Lovrat | 7:42 | 11:42 | | | | | | | | | | |
| 22.01. | 333285 | Lovrat | 7:42 | 11:42 | | | | | | | | | | |
| 23.01. | 333309 | Lovrat | 7:42 | 11:42 | | | | | | | | | | |

UKUPNO PO EVIDENCIJI:

NAPOMENA:

EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA

| Datum | Izdavanje goriva Mjesto | Vrsta goriva | Vrsta maziva | Lit. | Kg. | Potpis |
|-----------|----------------------------|--------------|--------------|------|-----|--------|
| | | | | | | |
| 18.01 | 2023 | | 30 | | | / A. |
| | | | 20.01 | | | |
| POTROŠNJA | | | | | | |
| | | | + | - | | |

NAPOMENA:

Obrazac putnog naloga za putničko vozilo (PN-3)

Prevoznik, pravno ili fizičko lice

Mjesto i datum izdavanja

Serijski broj

Prevoznik: Doo Carma
Mjesto i datum: BMZ - 01.01.2023
Serijski broj: 124707

**PUTNI NALOG
ZA PUTNIČKO VOZILO**

722995

Marka i tip putničkog vozila

Registarske oznake

Prezime i ime vozača

Relacija

Vrijeme važenja putnog naloga

Marka i tip: Skoda
Registarske oznake: BQ-990/REGIST
Prezime i ime vozača: MEKHORIC
Broj sjedišta: BMZ

Relacija: BMZ - LOKAC

Broj i datum potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila

Broj i datum potvrde o vozilu je tehnički ispravno za vožnju

Vozilo primio bez vidljivih nedostataka

(potpis odgovornog lica za tehničku ispravnost)



(potpis vozača)

✓

EVIDENCIJA KRETANJA VOZILA, PROVEDENOG VREMENA I UČINKA KOJU VODI VOZAČ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vrijeme vožnje | | | Vrijeme stajanja | | | km | | 14 | 15 |
|-------|----------------|--|---------|---------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Datum | Stanje brojila | Relacija kretanja i zadržavanja vozila | Polazak | Dolazak | Vrijeme (5-4) | Odmori u toku vožnje | Zadržavanje na parking | Kvarovi na vozilu u toku vožnje | Smetnje na putu | Ostala zadržavanja | Sa putnicima | Bez putnika | Prevezeni putnici | Primjedbe |
| 2. I | 215661 | 20km | 74 | | | | | | | | | | | |
| 9. I | 215739 | 10km | 74 | | | | | | | | | | | |
| 10. I | 215756 | 10km | 74 | | | | | | | | | | | |
| 11. I | 215788 | 10km | 74 | | | | | | | | | | | |
| 12. I | 215808 | 10km | 74 | | | | | | | | | | | |
| 13. I | 215810 | 10km | 74 | | | | | | | | | | | |
| 16. I | 215800 | 10km | 74 | | | | | | | | | | | |
| 17. I | 215811 | 10km | 74 | | | | | | | | | | | |
| 18. I | 215830 | 10km | 74 | | | | | | | | | | | |
| 19. I | 215886 | 10km | 74 | | | | | | | | | | | |
| 20. I | 215991 | 10km | 74 | | | | | | | | | | | |
| 23. I | 215990 | 10km | 71 | | | | | | | | | | | |

UKUPNO PO EVIDENCIJI:

NAPOMENA: